# Installation solaire Chauffage + ECS à CAUMONT SUR DURANCE 84 FR Gérard LUSTENBERGER gelu4(AT)free.fr janvier 2009

-----

maison: + de 100 ans d'age (type Mas provençal)

surface 160 m<sup>2</sup> sur 2 niveaux (2x80)

murs pierres, ép. moyenne 40cm, isolation int. 75 mm Lv + cloisons briques, simple vitrage chauffage fuel avec production EC, radiateurs fonte, conso moyenne 2500l/an sur 30 ans

### travaux réalisés:

#### 2005:


mise en place d'un chauffe eau solaire (ballon 2001 + 4m² de capteurs ST2000 Helioakmi) coût env 1000 € avec les aides => EC 100% solaire d'Avril à Octobre la résistance est disjonctée et mise en service uniquement en cas de besoin (2 à 3 fois par saison) gain environ 400 à 5001 de fuel de Nov à Mars préchauffe en entrée chaudière

### 2006:


remplacement des radiateurs par plancher chauffant (chape liquide en rdc et chappe sèche sur moitié de l'étage) préparation appoint solaire.


### 2008:

remplacement fenêtres par double vitrage montage et mise en service chauffage solaire (11/08), auto-installation

















Motorisation V3V TOR avec fin de course (montage perso car l'accouplement magnétique est tjs sous tension en fin de course) remarque: sur le dessus du boitier il y a 2 voyants indiquant la position de la vanne. Les circulateurs en sont également équipés . Cela permet, d'un coupd'oeil de loin, de connaître l'état de l'installation.

Fdc




Schéma de cablage servo-moteur S2 TOR

Vers plancher étage



Sondes de départ

Vanne 3V cde proportionnelle

Chaudière fuel

V3V prop. planchers



Vers ballon solaire

Retour solaire

V3V TOR
(sans moteur)
cde par thermostat
sur ballon

## remarques et observations:

le système fonctionne en auto-vidange.

la distance entre pompe et haut des capteurs est d'env 11m, c'est limite mais la circulation s'établie (Hm pompe=12m max)

utilisation des tuyaux de liaison Rotex , PE 16x2 pour l'aller et PE 14x2 pour le retour. Utilisation de 3 capteurs à tubes, soit 60 tubes (diam. 58mm, long 1900, IEES) à la place des capteurs plans Rotex, orientation Sud, inclinaison  $60^\circ$  pour privilégier la fonction chauffage.

## Fonctionnement de l'appoint solaire

La sonde TS cde la V3V TOR à partir de 50°C T° ballon (réglage actuel)

 $TS < 50^{\circ}C \Rightarrow$  retour ballon vers retour chaudière

TS >  $50^{\circ}C$  => direct plancher avec court-circuit chaudière

## Fonctionnement de l'installation solaire

après 1 mois, T° jusqu'à -6°C la nuit démarrage et régulation en automatique par T° positive. par temps ensoleillé la chaudière est hors service de 11h à 16h

par T° négative, pas de démarrage et mise en défaut

ce défaut provient d'un bouchon de glace dans la tuyauterie de retour ballon dans la partie exposée sur la toiture, diam intérieur 10 mm (faible),il n'y a pas de contre pente.

la remise en service se fait par débouchage à l'air comprimé

nota: T° des capteurs après stagnation de 5 h = 188 °C

solution envisagée: remplacement de la section du tuyau exposé par du cuivre diam. 18

#### Coûts:

ballon + station + tuyaux et accessoires	2600 €
3 capteurs	1770 €
support complémentaire et adaptation toiture	200 €
régulation,V3V,motorisations,sondes,	1700 €
	6270 €

# compléments et retour d'expérience

lors de la mise en service en décembre 2008 il y a formation d'un bouchon de glace sur la tuyauterie retour capteurs par T° négative.

(tuyaux Rotex d'origine PER: ballon vers capteurs = 13/16; capteurs vers ballon = 10/14) impossible de faire sauter le bouchon, même avec le compresseur.

## Modification au printemps 2009:

remplacement du PER retour capteur par du Cu 16/18 (uniquement la portion extérieure toiture)



Tube Cu non isolé volontairement, pour voir

depuis cette modif. Plus de bouchon, même avec des T° de -8°C



# $\grave{A}$ remarquer:


- le supportage du tube retour, isolé, dans un tube PVC de 80mm
- la fixation des capteurs: aucun souci, même par fort vent



Le passage de toiture



Supportage des tubes PER dans les combles





Le siphon hydraulique sur la surverse du ballon.

Le niveau d'eau ne varie pas lors du fonctionnement

pas de bulles

donc pas d'échange avec l'extérieur (circuit fermé)

